


## 建案大 NG 格局

2017 年 03 月 18 日

現代房屋格局百百種，雖說依靠設計師巧手能化解掉不少瑕疵，但以下這 5 種 NG 格局，設計師也只能高喊無力回天！


### 西瓜對半格局

大門直接開在房屋中間，造成客廳主牆面過短，顯得不夠大氣，且大門旁不足以設計玄關，出現鞋櫃無處可放的窘境，有浪費坪效之虞。




## 開門見灶格局

小坪數產品廚房多採開放式設計，最常見「開門見灶」格局，除了有風水忌諱外，也易出現工作陽台與廚房分開的問題，動線雜亂生活上不甚方便。



### 單面採光格局

此種格局常會發生於狹長形基地，衛浴、餐廳等次要空間絕對沒有採光，通常會留給客廳及臥室。



### 無後陽台格局

無後陽台會造成生活不便，沒有地方可曬衣服及放洗衣機，也有看到取而代之使用臥室陽台來曬衣服，導致公私領域混亂，曬衣服還須經過房間。





### 臥室畸零格局

有時為符合建案外觀，臥室格局恐會不方正，使床無法臨開窗面，反而讓衣櫃設於開窗面之處，十分不合理。

